УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор ООО "Р-Консалт»
_____Фёдоров Н.А.

Редакция от 25.09.2023г.

Т А Р И ФЫ

оты, осуществляемые в Сервисном

Номенклатура	Единица измерения	Цена	Валюта
Услуги			
Услуги СЦ			
Кассовое оборудование (пассивные ККМ, ФР, ЧПМ, ПД)			
Вв. в эксплуатацию ККМ/ЧПМ	шт.	900	руб.
Диагностика ККМ, ЧПМ	шт.	800	руб.
Доработка Эвотора до 5i (эквайринг)	шт.	3 310	руб.
Замена (чистка) клавиатуры	шт.	530	руб.
Замена АКБ	шт.	410	руб.
Замена батарейки контроллера фискальной части	шт.	1 060	руб.
Замена батарейки на системном модуле	шт.	410	руб.
Замена блока USB	шт.	670	руб.
Замена блока индикации	шт.	530	руб.
Замена блока питания	шт.	530	руб.
Замена блока ФН	шт.	800	руб.
Замена внутреннего ПО ККТ	шт.	800	руб.
Замена внутреннего ПО с перерегистрацией	шт.	1 330	руб.
Замена интерфейсной платы	шт.	2 060	руб.
Замена конвертора питания	шт.	540	руб.
Замена модуля эквайринга	шт.	930	руб.
Замена основной платы	шт.	670	руб.
Замена печатающей головки (принтера)	шт.	870	руб.
Замена планшета на смарт-терминале Эвотор	шт.	1 600	руб.
Замена предохранителей	шт.	340	руб.
Замена разъема питания 24V	шт.	270	руб.
Замена системного модуля	шт.	540	руб.
Консультация по работе с ККТ	шт.	640	руб.
Обновление ОС ККТ	шт.	730	руб.
Обновление ПО планшета ЭВОТОР	шт.	430	руб.
Обучение кассира-операциониста работе на ККТ Онлайн	шт.	1 600	руб.
Пайка системного модуля	шт.	540	руб.
Перерегистрация ККТ	шт.	930	руб.
Перерегистрация СТ Эвотор (горячая замена)	шт.	1 060	руб.
Программирование заголовка/настроек ККТ	шт.	800	руб.
Программирование тарифов	шт.	490	руб.
Программирование товаров и услуг (за единицу)	шт.	90	руб.
Разблокирование ККТ	шт.	670	руб.
Распайка интерфейсного кабеля	шт.	540	руб.
Ремонт блока индикации	шт.	1 600	руб.
Ремонт блока питания	шт.	1 600	руб.
Ремонт отрезчика	шт.	1 660	руб.
Ремонт платы управления	шт.	3 200	руб.
Ремонт принтера (замена шестерен, приводов)	шт.	1 600	руб.
Снятие различных фискальных отчетов	шт.	430	руб.
Снятие фискальных отчетов для снятия с учета	шт.	800	руб.
Технологическое обнуление ККТ	шт.	670	руб.
Установка коммуникационного модуля	шт.	1 600	руб.
Чистка ККТ	шт.	1 140	руб.
Весовое оборудование (весы электронные, весы с			
Ввод в эксплуатацию весов с печатью этикеток	шт.	1 600	руб.

Диагностика весов паллетных на месте установки	шт.	4 800	руб.
Диагностика электронных весов с печатью этикеток	шт.	850	руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания до	шт.	800	руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания от	шт.	800	руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания	шт.	850	руб.
Замена блока индикации электронных весов	шт.	800	руб.
Замена блока клавиатуры электронных весов	шт.	800	руб.
Замена блока питания электронных весов	шт.	800	руб.
Замена блока управления электронных весов	шт.	800	руб.
Замена внутреннего ПО электронных весов	шт.	430	руб.
Замена принтера на весах с печатью этикеток	шт.	1 470	руб.
Замена тензодатчика	шт.	800	руб.
Замена термоголовки весов с печатью этикеток	шт.	1 060	руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания до	шт.	430	руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания от 31	шт.	850	руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания	шт.	1 600	руб.
Подготовка весов с печатью этикеток к поверке (исправных, не	шт.	1 300	руб.
Подготовка палетных весов к поверке (исправных, не	шт.	1 670	руб.
Подготовка электронных весов к поверке (исправных, не	шт.	710	руб.
Программирование настроек весов с печатью этикеток	шт.	800	руб.
Программирование ПЛУ	шт.	80	руб.
Ремонт блока индикации весов с печатью этикеток	шт.	1 794	руб.
Ремонт блока индикации/управления электронных весов	шт.	2 400	руб.
Ремонт блока клавиатуры электронных весов	шт.	1 600	руб.
Ремонт блока питания весов с печатью этикеток	шт.	2 400	руб.
Ремонт блока питания электронных весов	---	1 600	руб.
Ремонт основной платы весов с печатью этикеток	шт.	3 200	руб.
Ремонт принтера весов с печатью этикеток	шт.	3 200	руб.
Ремонт тензодатчика	шт.	1 220	руб.
Чистка весов	---	1 600	руб.
Денежные ящики			
Замена замка денежного ящика	шт.	800	руб.
Ремонт денежного ящика	шт.	1 600	руб.
Установка денежного ящика	шт.	800	руб.
Климатическое оборудование (конвекторы, увлажнители, обогреватели, завесы, пушки, рукосушилки)			
Бойлеры			
Диагностика бойлера	---	1 600	руб.
Диагностика	---	800	руб.
Диагностика тепловой завесы	---	1 070	руб.
Замена блока распылителя	шт.	800	руб.
Замена блока управления	шт.	800	руб.
Замена двигателя тепловой завесы	шт.	1 600	руб.
Замена излучателя	шт.	800	руб.
Замена мотора вентилятора	шт.	1 210	руб.
Замена реле, пускателя тепловой завесы	шт.	800	руб.
Замена термопредохранителя	шт.	800	руб.
Замена терморегулятора	шт.	1 210	руб.
Замена ТЭН	шт.	800	руб.
Кондиционеры			
Диагностика кондиционера канального типа	шт.	1 600	руб.
Диагностика мобильного кондиционера	шт.	1 070	руб.
Диагностика мультизональной системы	шт.	7 080	руб.
Диагностика сплит-системы	шт.	1 265	руб.
Замена запорного клапана	шт.	800	руб.
Замена платы управления наружнего блока кондиционера	шт.	1 600	руб.
Замена пускового конденсатора компрессора мобильного	шт.	800	руб.
Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока	шт.	1 490	руб.
Замена электронного блока управления	шт.	1 440	руб.
Замена/вырезка четырехходового клапана	шт.	4 800	руб.
Заправка фреоном (без его стоимости)	шт.	800	руб.
Опрессовка сплит-системы сухим азотом	шт.	3 200	руб.
Ремонт платы управления внутреннего блока	шт.	3 200	руб.
Ремонт платы управления наружнего блока кондиционера	шт.	3 200	руб.
Техническое обслуживание мобильного кондиционера	шт.	1 600	руб.
Ремонт блока управления	шт.	1 600	руб.
Ремонт платы излучателя	шт.	1 600	руб.

Техническое обслуживание тепловой завесы до 6 кВт	шт.	1 600	руб.
Техническое обслуживание тепловой завесы до 6 кВт на	шт.	2 400	руб.
Техническое обслуживание тепловой завесы свыше 6 кВт	шт.	3 200	руб.
Оборудование автоматизации			
POS-системы			
Восстановление информации (за 1 час)	шт.	1 600	руб.
Диагностика HDD	шт.	800	руб.
Диагностика POS-терминала	шт.	850	руб.
Диагностика ридера магнитных карт	шт.	800	руб.
Замена HDD	шт.	800	руб.
Замена БП	шт.	800	руб.
Замена материнской платы POS-терминала	шт.	800	руб.
Замена платы расширения	шт.	800	руб.
Изготовление разветвителя com-портов	шт.	800	руб.
Конфигурирование настроек BIOS	шт.	575	руб.
Ремонт БП	шт.	2 400	руб.
Ремонт жесткого диска	шт.	1 600	руб.
Ремонт клавиатуры и картридера	шт.	1 600	руб.
Ремонт материнской платы	шт.	3 400	руб.
Ремонт платы расширения	шт.	1 700	руб.
Установка ОС для Pos	шт.	1 610	руб.
Чистка POS-терминала	шт.	920	руб.
Дисплей покупателя			
Диагностика дисплея покупателя	шт.	800	руб.
Замена основной платы	шт.	800	руб.
Ремонт основной платы	шт.	1 600	руб.
Картридеры			
Замена магнитной головки	шт.	800	руб.
Замена основной платы картридера	шт.	500	руб.
Ремонт платы картридера	шт.	1 700	руб.
Клавиатуры			
Диагностика клавиатуры	шт.	800	руб.
Ремонт платы	---	1 700	руб.
Мониторы, touch-мониторы			
Диагностика touch-монитора, монитора	шт.	800	руб.
Замена LCD матрицы	шт.	966	руб.
Замена touch-панели	шт.	897	руб.
Калибровка touch-панели	шт.	633	руб.
Ремонт платы монитора	шт.	1 840	руб.
Сканеры ШК, ТСД			
Диагностика сканера ШК	шт.	800	руб.
Диагностика ТСД	шт.	1 070	руб.
Замена внутреннего ПО сканера/ТСД/принтеров	шт.	410	руб.
Замена индикатора ТСД	шт.	800	руб.
Замена основной платы сканера ШК	шт.	850	руб.
Замена основной платы ТСД	шт.	920	руб.
Замена соединительных шлейфов	шт.	800	руб.
Замена стекла/корпусных деталей	шт.	460	руб.
Замена считывающего оптического модуля	шт.	850	руб.
Программирование настроек	шт.	460	руб.
Ремонт платы сканера ШК/ТСД	шт.	1 700	руб.
Чековые принтеры, принтеры ШК			
Диагностика принтера чеков/этикеток	шт.	800	руб.
Замена автоотрезчика	шт.	1 070	руб.
Замена внутреннего ПО принтера	шт.	430	руб.
Замена датчика интервата этикетки принтера ШК	шт.	800	руб.
Замена основной платы принтера	шт.	540	руб.
Замена печатающего вала	шт.	863	руб.
Замена печатающей головки	шт.	850	руб.
Настройка датчика интервата этикетки принтера ШК	шт.	437	руб.
Ремонт основной платы принтера	шт.	1 600	руб.
Чистка основной платы	шт.	2 400	руб.
Чистка принтера	шт.	1 600	руб.
Общие позиции			
Актуализация данных в АтолКонект	шт.	240	руб.
Восстановление, чистка контактов в единице оборудования	шт.	1 010	руб.
Диагностика с мелким ремонтом	шт.	1 450	руб.
Диагностика счетчика числа посетителей	шт.	850	руб.

Диагностика технологического оборудования	шт.	1 600	руб.
Доставка оборудования Зона 2 (от 10 до 15 км)	шт.	390	руб.
Доставка оборудования Зона 3 (от 16 до 20км)	шт.	460	руб.
Доставка оборудования Зона 1 (до 9 км)	шт.	320	руб.
Замена клавиш, выключателя, кнопки (за единицу)	шт.	430	руб.
Замена лампы	шт.	410	руб.
Замена трансформатора	шт.	800	руб.
Изготовление кабеля	шт.	410	руб.
Изготовление переходника	шт.	410	руб.
Механический ремонт без замены запчастей	---	1 600	руб.
Настройка оборудования	шт.	1 600	руб.
Перемотка обмоток электродвигателя	шт.	4 000	руб.
Перерегистрация ЛК (смена аккаунта)	---	410	руб.
Ремонт кабеля	шт.	410	руб.
Удаленная работа специалиста СЦ (за 1 нормо-час)	шт.	1 600	руб.
Хранение оборудование в СЦ (сутки)	шт.	14	руб.
Технологическое оборудование (тепловое, холодильное, моющее, обрабатывающее, упаковочное и пр.)			
Вакуумные машины, упаковщики			
Диагностика вакуумного упаковщика	шт.	850	руб.
Диагностика запайщика	шт.	320	руб.
Дозаправка маслом, замена масла	шт.	670	руб.
Замена амортизатора крышки упаковщика	шт.	960	руб.
Замена вакуумного насоса	шт.	4 110	руб.
Замена клапана, фильтра	шт.	1 270	руб.
Замена нагревателя	шт.	600	руб.
Замена пружины	шт.	410	руб.
Замена тефлоновой ленты	шт.	430	руб.
Замена уплотнителя крышки упаковщика	шт.	940	руб.
Замена электронной платы, блока управления	шт.	940	руб.
Контроль технических параметров после ремонта	шт.	940	руб.
Переборка магистралей, чистка фильтров	шт.	2 400	руб.
Регулировка прилегания купола	шт.	600	руб.
Ремонт блока управления вакуумных упаковщиков	шт.	4 800	руб.
Ремонт блока управления запайщика	шт.	1 070	руб.
Ремонт упаковщика-этикеровщика DIGI	шт.	4 800	руб.
Чистка клипсатора механически	шт.	1 140	руб.
Кофемашины Saeco, Spidem			
Восстановление изоляции кабелей	шт.	800	руб.
Восстановление контакта	шт.	500	руб.
Диагностика	шт.	800	руб.
Замена крана пар-вода	шт.	920	руб.
Замена микровыключателя	шт.	810	руб.
Замена сетевого кабеля	---	800	руб.
Замена термодатчика	шт.	800	руб.
Настройка дозировки кофе	шт.	740	руб.
Очистка внутренних полостей	шт.	540	руб.
Очистка от накипи (автоматический режим)	шт.	1 600	руб.
Переборка помпы	шт.	1 600	руб.
Переборка электроклапана	шт.	1 600	руб.
Регулировка помола	шт.	500	руб.
Ремонт платы управления кофемашины	шт.	1 600	руб.
Ремонт электродозатора	шт.	800	руб.
ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин	шт.	810	руб.
Пароконвектоматы			
Диагностика пароконвектомата	шт.	2 400	руб.
Замена вентилятора охлаждения электроники	шт.	1 060	руб.
Замена воздушного фильтра	шт.	430	руб.
Замена крыльчатки мотора	шт.	3 200	руб.
Замена лампы подсветки камеры	шт.	430	руб.
Замена насоса парогенератора	шт.	2 790	руб.
Замена пускателя, реле	шт.	1 200	руб.
Замена уплотнения двери пароконвектомата	шт.	1 200	руб.
Замена электронной платы	шт.	1 700	руб.
Колибровка, перезапуск конвектомата	шт.	2 400	руб.
Контроль технологических параметров после ремонта	шт.	1 600	руб.
Механическая декальцинация бойлера и магистралей	шт.	3 820	руб.
Програмирование настроек и параметров	шт.	1 600	руб.

Химическая декальцинация бойлера и магистралей	шт.	3 200	руб.
Чистка насоса парогенератора	шт.	2 400	руб.
Чистка пароконвектомата	шт.	850	руб.
Попкорн, сахарная вата, хотдог			
Посудомоечные машины			
Замена дозатора	шт.	1 600	руб.
Замена кнопок,клавиш	шт.	1 200	руб.
Замена микровыключателя,геркона	шт.	1 200	руб.
Замена моющей помпы	шт.	3 200	руб.
Замена одной форсунки (распылителя)	шт.	410	руб.
Замена пускателя, реле	шт.	2 140	руб.
Замена сливной помпы	шт.	2 400	руб.
Замена соленоидного клапана	шт.	1 600	руб.
Замена термостата	шт.	2 400	руб.
Замена трубки дозатора	шт.	1 070	руб.
Замена ТЭН	шт.	2 400	руб.
Контроль технологических параметров после ремонта	шт.	1 600	руб.
Протяжка всех магистралей	шт.	2 400	руб.
Ремонт двери,копола	шт.	3 200	руб.
Ремонт моющей помпы(переборка)	шт.	3 200	руб.
Чистка бойлера (декальцинация)	шт.	3 500	руб.
Чистка камеры и форсунок от отложений	шт.	3 200	руб.
Ремонт кассового бокса	шт.	2 400	руб.
Ремонт платы управления сложного технологического	шт.	3 200	руб.
СВЧ-печи			
Замена высоковольтного диода, конденсатора	шт.	850	руб.
Замена лампы подсветки камеры	шт.	430	руб.
Замена магнетрона	шт.	1 200	руб.
Замена предохранителя	шт.	270	руб.
Замена сенсерной панели	шт.	1 280	руб.
Замена слюдяного экрана	шт.	800	руб.
Замена трансформатора	шт.	1 200	руб.
Протяжка узлов, контактов	шт.	1 070	руб.
Чистка от жира, нагара	шт.	1 600	руб.
Холодильное оборудование			
Врезка клапана Шрёдера	шт.	1 140	руб.
Диагностика ледогенератора	шт.	1 600	руб.
Диагностика фризера	шт.	1 600	руб.
Диагностика шкафов холодильных/морозильных	шт.	1 350	руб.
Замена ванны льдогенератора	шт.	1 600	руб.
Замена гибкого ТЭН	шт.	1 600	руб.
Замена клавиш, тумблера	шт.	270	руб.
Замена компрессора	шт.	4 960	руб.
Замена компрессора от 3 до 5 кВт	шт.	4 640	руб.
Замена компрессора от 5 до 10 кВт	шт.	5 960	руб.
Замена помпы	шт.	2 400	руб.
Замена соленойдного клапана, ТРВ	шт.	3 440	руб.
Замена термостата, термопары (датчика)	шт.	2 020	руб.
Замена уплотнителя дверей	шт.	800	руб.
Замена фильтра осушителя	шт.	2 020	руб.
Замена электро - двигателя испарителя, конденсора	шт.	1 710	руб.
Замена элементов приборов освещения в холодильных	шт.	800	руб.
Замена элементов управления (автоматов включения, реле,	шт.	1 790	руб.
Контроль технологических параметров после ремонта	шт.	1 600	руб.
Настройка режимов работы лёдогенератора	шт.	1 600	руб.
Настройка процессора	шт.	1 730	руб.
Настройка работы терморегулирующего вентеля	шт.	4 000	руб.
Проверка герметичности хладоновой системы с применением	шт.	1 380	руб.
Протяжка узлов, электрических цепей	шт.	1 600	руб.
Ремонт замка, ручки двери холодильной камеры, холодильной	шт.	1 910	руб.
Ремонт помпы	шт.	2 830	руб.
Чистка конденсатора механически	шт.	1 910	руб.
Чистка конденсатора, компрессора, приборов и аппаратов холодильной системы (агрегат встроенный (одно	шт.	2 400	руб.
Чистка ледогенератора от отложений (с разборкой)	шт.	3 200	руб.
Чистка, восстановление, дренажной системы холодильной	шт.	1 700	руб.

Электрические плиты, грили, жарочные поверхности, блинницы, мармиты, сковороды, духовые шкафы, тепло			
Демонтаж/монтаж помпы	шт.	1 700	руб.
Диагностика блинницы	шт.	850	руб.
Диагностика гриля для кур	шт.	1 600	руб.
Замена жарочной поверхности на блиннице	шт.	800	руб.
Замена конфорки	шт.	1 280	руб.
Замена концевого выключателя двери	шт.	1 600	руб.
Замена моторедуктора в настольном гриле	шт.	1 600	руб.
Замена переключателей режимов, таймера	шт.	850	руб.
Замена стеклянных дверей	шт.	800	руб.
Замена термостата, регулятора мощности	шт.	1 210	руб.
Замена термостойкой лампы подсветки	шт.	850	руб.
Замена ТЭН духовки (конфорки)	шт.	1 600	руб.
Контроль технологических параметров (t) после ремонта	шт.	1 210	руб.
Протяжка узлов и механизмов	шт.	1 210	руб.
Ремонт платы управления индукционной плиты	шт.	1 600	руб.
Ремонт силовой платы индукционной плиты	шт.	1 700	руб.
Электрические фритюрницы, водонагреватели,			
Диагностика	шт.	800	руб.
Замена (ремонт) блока управления	шт.	1 600	руб.
Замена крана	шт.	540	руб.
Замена переключателя режимов	шт.	800	руб.
Замена пускателя, реле	шт.	800	руб.
Замена соленойдного клапана	шт.	800	руб.
Замена термостата, регулятора мощности	шт.	800	руб.
Замена ТЭН (группы)	шт.	800	руб.
Контроль технологических параметров (t) после ремонта	шт.	800	руб.
Общая протяжка аппарата	шт.	1 600	руб.
Удаление накипи, жира химическим методом	шт.	1 600	руб.
Удаление накипи, жира, нагара механическим способом	шт.	1 600	руб.
Электрические фритюрницы, водонагреватели,			
Диагностика автомат. фритюра	шт.	1 000	руб.
Замена пружины фронтальной Henny Penny	шт.	1 600	руб.
Техническое обслуживание TurboChef	шт.	2 400	руб.
Чистка Henny Penny	шт.	2 400	руб.
Чистка механическая клипсатора	шт.	1 600	руб.
Чистка накипи мех.способом	шт.	2 400	руб.
Чистка фритюра	шт.	2 400	руб.
Электромеханическое оборудование 220В (миксеры,блендеры,мясорубки,тестомесы,картофелечистки и пр.)			
Диагностика электромеханического оборудования	шт.	800	руб.
Замена двигателя	шт.	2 400	руб.
Замена подшипников, сальников в одном моторе, редукторе,	шт.	1 730	руб.
Замена ремкомплекта, резиновой муфты	шт.	800	руб.
Замена ремня слайсера	шт.	1 070	руб.
Замена, ремонт блока управления, электронной платы	шт.	1 700	руб.
Натяжение цепи, ремня	шт.	800	руб.
Ремонт двигателя	шт.	10 470	руб.
Чистка скрытых полостей	шт.	1 600	руб.
Электромеханическое оборудование 380В (миксеры,блендеры,мясорубки,тестомесы,картофелечист			
Замена двигателя	шт.	4 800	руб.
Замена подшипников, сальников в одном моторе, редукторе,	шт.	3 260	руб.
Банковское оборудование (детекторы, счетчики банкнот и монет, сортировщики			
Диагностика автоматического детектора валют	шт.	800	руб.
Диагностика двухкарманного сортировщика банкнот, купюросчетной машины с полной детекцией	шт.	1 600	руб.
Диагностика купюросчетной/монетосчетной машины	шт.	800	руб.
Диагностика просмотрового детектора валют	шт.	800	руб.
Замена внутреннего ПО двухкарманного сортировщика	шт.	1 600	руб.
Замена внутреннего ПО счетчика банкнот	шт.	800	руб.
Замена двигателя на купюросчетной/монетосчетной машине	шт.	1 400	руб.
Замена деталей тракта прохождения монет на монетосчетной	шт.	2 400	руб.
Замена ИК-камеры в просмотровых детекторах валют	шт.	550	руб.

Замена платы управления в просмотровых детекторах валют	шт.	410	руб.
Замена платы/блока/датчика детектора валют	шт.	810	руб.
Замена подающих роликов и роликов тракта автоматического	шт.	800	руб.
Замена расходных материалов на двухкарманном	шт.	1 600	руб.
Замена расходных материалов на	шт.	1 070	руб.
Замена ЭЛТ/ЖК монитора в просмотровых детекторах валют	шт.	800	руб.
Калибровка и настройка автоматического детектора валют	шт.	800	руб.
Калибровка и настройка двухкарманного сортировщика	шт.	1 480	руб.
Калибровка и настройка купюросчетной/монетосчетной	шт.	800	руб.
Калибровка и настройка ЭЛТ/ЖК монитора просмотрового	шт.	800	руб.
Ремонт блока клавиатуры двухкарманного сортировщика	шт.	1 600	руб.
Ремонт блока питания двухкарманного сортировщика банкнот	шт.	4 800	руб.
Ремонт блока питания купюросчетной/монетосчетной машины	шт.	2 400	руб.
Ремонт блока ЭЛТ/ЖК в просмотровых детекторах валют	шт.	1 600	руб.
Ремонт ИК-камеры в просмотровых детекторах валют	шт.	800	руб.
Ремонт платы поджига УФ лампы	шт.	800	руб.
Ремонт платы управления автоматического детектора валют	шт.	1 600	руб.
Ремонт платы управления в просмотровых детекторах валют	шт.	1 600	руб.
Ремонт платы управления купюросчетной/монетосчетной	шт.	1 700	руб.
Техническое обслуживание автоматического детектора валют	шт.	640	руб.
Техническое обслуживание двухкарманного сортировщика	шт.	2 400	руб.
Техническое обслуживание купюросчетной/монетосчетной	шт.	1 210	руб.