

ТАРИФЫ

аботы, осуществляемые в Сервисном цег

Номенклатура	Единица измерения	Цена	Валюта
Услуги			
Услуги СЦ			
Кассовое оборудование (пассивные ККМ, ФР, ЧПМ, ПД)			
Вв. в эксплуатацию ККМ/ЧПМ	шт.	930	руб.
Диагностика ККМ, ЧПМ	шт.	800	руб.
Доработка Эвотора до 5і (эквайринг)	шт.	3 310	руб.
Замена (чистка) клавиатуры	шт.	530	руб.
Замена АКБ	шт.	410	руб.
Замена батарейки контроллера фискальной части	шт.	1 060	руб.
Замена батарейки на системном модуле	шт.	410	руб.
Замена блока USB	шт.	670	руб.
Замена блока индикации	ШТ.	530	руб.
Замена блока питания	шт.	530	руб.
Замена блока ФН	шт.		руб.
Замена внутреннего ПО ККТ	шт.		руб.
Замена внутреннего ПО с перерегистрацией	шт.	1 330	
Замена интерфейсной платы	шт.	2 060	
Замена конвертора питания	шт.		руб.
Замена модуля эквайринга	шт.		руб.
Замена основной платы	шт.		руб.
Замена печатающей головки (принтера)	шт.		руб.
Замена планшета на смарт-терминале Эвотор	шт.	1 600	
Замена предохранителей	шт.		руб.
Замена разъема питания 24V	шт.		руб.
Замена системного модуля	шт.		руб.
Консультация по работе с ККТ	шт.		руб.
Обновление ОС ККТ	шт.		руб.
Обновление ПО планшета ЭВОТОР	шт.		руб.
Обучение кассира-операциониста работе на ККТ Онлайн	шт.	1 600	
Пайка системного модуля	шт.		руб.
Перерегистрация ККТ	шт.		руб.
Перерегистрация СТ Эвотор (горячая замена)	шт.	1 060	
Программирование заголовка/настроек ККТ	шт.		руб.
Программирование заголовка/пастроск кку	шт.		руб.
Программирование товаров и услуг (за единицу)	шт.		руб.
Разблокирование ККТ	шт.		руб.
Распайка интерфейсного кабеля	шт.		руб.
Ремонт блока индикации	шт.	1 600	
Ремонт блока питания	шт.	1 600	
Ремонт отрезчика	шт.	1 660	
Ремонт отрезчика Ремонт платы управления	шт.	3 200	
Ремонт платы управления Ремонт принтера (замена шестерен, приводов)	шт.	1 600	
гемонт принтера (замена шестерен, приводов) Снятие различных фискальных отчетов			руб.
	ШТ.		
Снятие фискальных отчетов для снятия с учета	ШТ.		руб.
Технологическое обнуление ККТ	ШТ.		руб.
Установка коммуникационного модуля	ШТ.	1 600	
Чистка ККТ	ШТ.	1 140	ργυ.
Весовое оборудование (весы электронные, весы с печатью)		1 600	_

PLIEGUA EVÁCUAVATA CRACATACIO ATRA A CARANZA		
Выдача дубликата свидетельства о поверке	ШТ.	230 руб.
Диагностика весов паллетных на месте установки	ШТ.	4 800 руб.
Диагностика электронных весов с печатью этикеток	шт.	850 руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания до 30 кг	ШТ.	800 руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания от 31 кг до 600 кг	шт.	800 руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания свыше 600 кг	ШТ.	850 руб.
Замена блока индикации электронных весов	шт.	800 руб.
Замена блока клавиатуры электронных весов	шт.	800 руб.
Замена блока питания электронных весов	шт.	800 руб.
Замена блока управления электронных весов	шт.	800 руб.
Замена внутреннего ПО электронных весов	шт.	430 руб.
Замена принтера на весах с печатью этикеток	шт.	1 470 руб.
Замена тензодатчика	шт.	800 руб.
Замена термоголовки весов с печатью этикеток	шт.	1 060 руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания до 30 кг	шт.	430 руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания от 31 до 600 кг	шт.	850 руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания свыше 600 кг	шт.	1 600 руб.
Подготовка весов с печатью этикеток к поверке (исправных, не требующих	шт.	1 300 руб.
Подготовка палетных весов к поверке (исправных, не требующих ремонта)	шт.	1 670 руб.
Подготовка электронных весов к поверке (исправных, не требующих	шт.	710 pyб.
Программирование настроек весов с печатью этикеток	шт.	800 руб.
Программирование ПЛУ	шт.	80 руб.
Ремонт блока индикации весов с печатью этикеток	шт.	1 794 руб.
Ремонт блока индикации весов с печатью этикеток Ремонт блока индикации/управления электронных весов		2 400 py6.
	ШТ.	
Ремонт блока клавиатуры электронных весов	ШТ.	1 600 руб.
Ремонт блока питания весов с печатью этикеток	ШТ.	2 400 pyб.
Ремонт блока питания электронных весов		1 600 pyб.
Ремонт основной платы весов с печатью этикеток	ШТ.	3 200 руб.
Ремонт принтера весов с печатью этикеток	ШТ.	3 200 руб.
Ремонт тензодатчика	шт.	1 220 руб.
Чистка весов		1 600 руб.
Денежные ящики		
Замена замка денежного ящика	шт.	800 руб.
Ремонт денежного ящика	шт.	1 600 руб.
Установка денежного ящика	шт.	800 руб.
Климатическое оборудование (конвекторы, увлажнители,		
обогреватели, завесы, пушки, рукосущилки)		
Бойлеры		
Бойлеры Диагностика бойлера		1 600 руб.
		1 600 руб. 800 руб.
Диагностика бойлера		
Диагностика бойлера Диагностика		800 руб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя		800 руб. 1 070 руб. 800 руб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления	 шт.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы	 ШТ. ШТ. ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя	 ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора	 ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы	 ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя	 ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 800 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора	 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН	 ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 800 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры	 ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа	ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мобильного кондиционера	ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 1 210 pyб. 1 210 pyб. 1 210 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы	ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 1 210 pyб. 1 210 pyб. 1 270 pyб. 1 270 pyб. 1 270 pyб. 1 600 pyб. 1 070 pyб. 7 080 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы Диагностика сплит-системы	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 210 py6. 1 210 py6. 1 270 py6. 1 070 py6. 1 070 py6. 1 265 py6.
Диагностика бойлера Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана	ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 7 080 pyб. 1 265 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы Диагностика культизональной системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера	ШТ.	800 pyб. 1 070 pyб. 800 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб. 800 pyб. 1 210 pyб. 800 pyб. 1 260 pyб. 1 265 pyб. 800 pyб. 1 600 pyб.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена пускового конденсатора компрессора мобильного кондиционера	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 260 py6. 1 265 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 600 py6.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена пускового конденсатора компрессора мобильного кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 265 py6. 1 600 py6. 1 600 py6. 1 490 py6.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мобильного кондиционера Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока Замена электронного блока управления	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 7 080 py6. 1 265 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 440 py6.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена пускового конденсатора компрессора мобильного кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 265 py6. 1 600 py6. 1 600 py6. 1 490 py6.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мобильного кондиционера Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока Замена электронного блока управления	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 7 080 py6. 1 265 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 440 py6.
Диагностика бойлера Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мобильного кондиционера Диагностика мультизональной системы Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока Замена электронного блока управления Замена/вырезка четырехходового клапана	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 265 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 600 py6. 1 490 py6. 1 440 py6. 4 800 py6.
Диагностика Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы Диагностика коплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока Замена электронного блока управления Замена/вырезка четырехходового клапана Заправка фреоном (без его стоимости)	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 265 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 600 py6. 1 490 py6. 1 490 py6. 4 800 py6.
Диагностика Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мобильного кондиционера Диагностика мультизональной системы Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока Замена электронного блока управления Замена заправка фреоном (без его стоимости) Опрессовка сплит-системы сухим азотом Ремонт платы управления внутреннего блока	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 270 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 265 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 440 py6. 1 440 py6. 4 800 py6. 3 200 py6.
Диагностика Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мультизональной системы Диагностика мультизональной системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока Замена/вырезка четырехходового клапана Заправка фреоном (без его стоимости) Опрессовка сплит-системы сухим азотом Ремонт платы управления внутреннего блока Ремонт платы управления внутреннего блока	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 265 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 600 py6. 1 490 py6. 1 440 py6. 4 800 py6. 3 200 py6. 3 200 py6.
Диагностика Диагностика Диагностика тепловой завесы Замена блока распылителя Замена блока управления Замена двигателя тепловой завесы Замена излучателя Замена излучателя Замена мотора вентилятора Замена реле, пускателя тепловой завесы Замена термопредохранителя Замена термопредохранителя Замена терморегулятора Замена ТЭН Кондиционеры Диагностика кондиционера канального типа Диагностика мобильного кондиционера Диагностика мультизональной системы Диагностика сплит-системы Замена запорного клапана Замена платы управления наружнего блока кондиционера Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока Замена электронного блока управления Замена электронного блока управления Замена/вырезка четырехходового клапана Заправка фреоном (без его стоимости) Опрессовка сплит-системы сухим азотом Ремонт платы управления внутреннего блока	ШТ.	800 py6. 1 070 py6. 800 py6. 800 py6. 1 600 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 210 py6. 800 py6. 1 270 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 265 py6. 800 py6. 1 600 py6. 1 440 py6. 1 440 py6. 4 800 py6. 3 200 py6.

Техническое обслуживание тепловой завесы до 6 кВт	шт.	1 600 руб.
Гехническое обслуживание тепловой завесы до 6 кВт на выезде	шт.	2 400 руб.
ехническое обслуживание тепловой завесы свыше 6 кВт	шт.	3 200 руб.
Оборудование автоматизации		
POS-системы Восстановление информации (за 1 час)	шт.	1 600 руб.
росстановление информации (за т час <i>)</i> Диагностика HDD	шт.	800 руб.
ļиагностика POS-терминала	шт.	850 руб.
Іиагностика ридера магнитных карт	шт.	800 руб.
Вамена HDD	шт.	800 руб.
Вамена БП	шт.	800 руб.
Вамена материнской платы POS-терминала	шт.	800 руб.
Вамена платы расширения	шт.	800 руб.
Азготовление разветвителя com-портов	шт.	800 руб.
Конфигурирование настроек BIOS	шт.	575 руб.
Ремонт БП	шт.	2 400 руб.
Ремонт жесткого диска	ШТ.	1 600 руб.
Ремонт клавиатуры и картридера	шт.	1 600 руб.
Ремонт материнской платы Ремонт платы расширения	ШТ. ШТ.	3 400 руб. 1 700 руб.
/становка ОС для Pos	шт.	1 610 py6.
Чистка РОS-терминала	шт.	920 руб.
Іисплей покупателя	ш1.	520 py0.
Диагностика дисплея покупателя	шт.	800 руб.
Замена основной платы	шт.	800 руб.
Ремонт основной платы	шт.	1 600 руб.
Картридеры		
Замена магнитной головки	шт.	800 руб.
Замена основной платы картридера	шт.	500 руб.
Ремонт платы картридера	шт.	1 700 руб.
Клавиатуры		
Диагностика клавиатуры	шт.	800 руб.
Ремонт платы		1 700 руб.
Мониторы, touch-мониторы		200 5
Диагностика touch-монитора, монитора	ШТ.	800 руб.
Замена LCD матрицы Замена touch-панели	ШТ.	966 руб. 897 руб.
бамена тоисп-панели Калибровка touch-панели	ШТ. ШТ.	633 руб.
Ремонт платы монитора	шт.	1 840 руб.
Сканеры ШК, ТСД	шт.	1 040 руб.
Диагностика сканера ШК	шт.	800 руб.
Диагностика ТСД	шт.	1 070 руб.
Замена внутреннего ПО сканера/ТСД/принтеров	шт.	410 руб.
Замена индикатора ТСД	шт.	800 руб.
Замена основной платы сканера ШК	шт.	850 руб.
Замена основной платы ТСД	шт.	920 руб.
Замена соединительных шлейфов	шт.	800 руб.
Замена стекла/корпусных деталей	шт.	460 руб.
Замена считывающего оптического модуля	шт.	850 руб.
Программирование настроек	шт.	460 руб.
Ремонт платы сканера ШК/ТСД	шт.	1 700 руб.
Нековые принтеры, принтеры ШК	1117	900 515
Диагностика принтера чеков/этикеток Замена автоотрезцика	ШТ.	800 руб. 1 070 руб.
Замена автоотрезчика Замена внутреннего ПО принтера	ШТ. ШТ.	430 py6.
вамена внутреннего по принтера Вамена датчика интервата этикетки принтера ШК	шт.	800 руб.
Замена основной платы принтера	шт.	540 руб.
Вамена печатающего вала	шт.	863 руб.
Вамена печатающей головки	шт.	850 руб.
Настройка датчика интервата этикетки принтера ШК	шт.	437 руб.
Ремонт основной платы принтера	шт.	1 600 руб.
	шт.	2 400 руб.
łистка принтера	шт.	1 600 руб.
Общие позиции		
Актуализация данных в АтолКонект	шт.	240 руб.
Восстановление, чистка контактов в единице оборудования	шт.	1 010 руб.
Д иагностика с мелким ремонтом	шт.	1 450 руб.
lиагностика счетчика числа посетителей	шт.	850 руб.

Диагностика технологического оборудования	шт.	1 600 руб.
Доставка оборудования Зона 2 (от 10 до 15 км)	шт.	390 руб.
Доставка оборудования Зона 3 (от 16 до 20км)	шт.	460 руб.
Доставка оборудования Зона 1 (до 9 км)	шт.	320 руб.
Замена клавиш, выключателя, кнопки (за единицу)	шт.	430 руб.
Замена лампы	шт.	410 руб.
Замена трансформатора	шт.	800 руб.
Изготовление кабеля	шт.	410 руб.
Изготовление переходника	шт.	410 руб.
Механический ремонт без замены запчастей		1 600 руб.
Настройка оборудования		1 600 руб.
	ШТ.	
Перемотка обмоток электродвигателя	шт.	4 000 руб.
Перерегистрация ЛК (смена аккаунта)		410 руб.
Ремонт кабеля	шт.	410 руб.
Удаленная работа специалиста СЦ (за 1 нормо-час)	шт.	1 600 руб.
Хранение оборудование в СЦ (сутки)	шт.	14 руб.
Чистка	шт.	800 руб.
Технологическое оборудование (тепловое, холодильное, моющее,		
обрабатывающее. упаковочное и пр.)		
Вакуумные машины, упаковщики		
Диагностика вакуумного упаковщика	шт.	850 руб.
Диагностика запайщика	шт.	320 руб.
Дозаправка маслом, замена масла	ШТ.	670 py6.
Замена амортизатора крышки упаковщика	шт.	960 руб.
Замена вакуумного насоса	шт.	4 110 руб.
Замена клапана, фильтра	шт.	1 270 руб.
Замена нагревателя	шт.	600 руб.
Замена пружины	шт.	410 руб.
Замена тефлоновой ленты	шт.	430 руб.
Замена уплотнителя крышки упаковщика	шт.	940 руб.
Замена электронной платы, блока управления	шт.	940 руб.
Контроль технических параметров после ремонта	шт.	940 руб.
Переборка магистралей, чистка фильтров		2 400 руб.
	ШТ.	
Регулировка прилегания купола	шт.	600 pyб.
Ремонт блока управления вакуумных упаковщиков	шт.	4 800 руб.
Ремонт блока управления запайщика	шт.	1 070 руб.
Ремонт упаковщика-этикеровщика DIGI	шт.	4 800 руб.
Чистка клипсатора механически	шт.	1 140 руб.
Кофемашины Saeco, Spidem		
Восстановление изоляции кабелей	шт.	800 руб.
Восстановление контакта	шт.	500 руб.
Диагностика	шт.	800 руб.
Замена крана пар-вода	шт.	920 руб.
Замена микровыключателя	шт.	810 руб.
Замена сетевого кабеля	ш1.	
		800 pyб.
Замена термодатчика	шт.	800 руб.
Настройка дозировки кофе	шт.	740 руб.
Очистка внутренних полостей	шт.	540 руб.
Очистка от накипи (автоматический режим)	шт.	1 600 руб.
Переборка помпы	шт.	1 600 руб.
Переборка электроклапана	шт.	1 600 руб.
Регулировка помола		500 руб.
	шт.	300 000.
Ремонт платы управления кофемацины		
Ремонт платы управления кофемашины	ШТ.	1 600 руб.
Ремонт электродозатора	шт. шт.	1 600 руб. 800 руб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин	ШТ.	1 600 руб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы	ШТ. ШТ. ШТ.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата	ШТ. ШТ. ШТ.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники	шт. шт. шт. шт.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата	ШТ. ШТ. ШТ.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб. 430 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники	шт. шт. шт. шт.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники Замена воздушного фильтра	ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб. 430 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники Замена воздушного фильтра Замена крыльчатки мотора Замена лампы подсветки камеры	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб. 430 pyб. 3 200 pyб. 430 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники Замена воздушного фильтра Замена крыльчатки мотора Замена лампы подсветки камеры Замена насоса парогенератора	ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб. 430 pyб. 3 200 pyб. 430 pyб. 2 790 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники Замена воздушного фильтра Замена крыльчатки мотора Замена лампы подсветки камеры Замена насоса парогенератора Замена пускателя, реле	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб. 430 pyб. 3 200 pyб. 430 pyб. 2 790 pyб. 1 200 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники Замена воздушного фильтра Замена крыльчатки мотора Замена лампы подсветки камеры Замена насоса парогенератора Замена пускателя, реле Замена уплотнения двери пароконвектомата	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб. 430 pyб. 3 200 pyб. 430 pyб. 2 790 pyб. 1 200 pyб. 1 200 pyб.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники Замена воздушного фильтра Замена крыльчатки мотора Замена лампы подсветки камеры Замена насоса парогенератора Замена пускателя, реле Замена уплотнения двери пароконвектомата Замена электронной платы	ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	1 600 py6. 800 py6. 810 py6. 2 400 py6. 1 060 py6. 430 py6. 3 200 py6. 430 py6. 2 790 py6. 1 200 py6. 1 200 py6. 1 700 py6.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники Замена воздушного фильтра Замена крыльчатки мотора Замена лампы подсветки камеры Замена насоса парогенератора Замена пускателя, реле Замена уплотнения двери пароконвектомата Замена электронной платы Колибровка, перезапуск конвектомата	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 600 py6. 800 py6. 810 py6. 2 400 py6. 1 060 py6. 430 py6. 3 200 py6. 430 py6. 2 790 py6. 1 200 py6. 1 200 py6. 1 700 py6. 2 400 py6.
Ремонт электродозатора ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин Пароконвектоматы Диагностика пароконвектомата Замена вентилятора охлаждения электроники Замена воздушного фильтра Замена крыльчатки мотора Замена лампы подсветки камеры Замена насоса парогенератора Замена пускателя, реле Замена уплотнения двери пароконвектомата Замена электронной платы	ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.	1 600 pyб. 800 pyб. 810 pyб. 2 400 pyб. 1 060 pyб. 430 pyб. 3 200 pyб. 430 pyб. 2 790 pyб. 1 200 pyб. 1 200 pyб. 1 700 pyб.

Програмирование настроек и параметров	шт.	1 600	руб.
Химическая декальцинация бойлера и магистралей	шт.	3 200	
Чистка насоса парогенератора	шт.	2 400	
Чистка пароконвектомата	шт.		руб.
Попкорн, начос, сахарная вата, хотдог			
Посудомоечные машины			
Замена дозатора	шт.	1 600	руб.
Замена кнопок,клавиш	шт.	1 200	руб.
Замена микровыключателя,геркона	шт.	1 200	
Замена моющей помпы	шт.	3 200	
Замена одной форсунки (распылителя)	шт.	410	руб.
Замена пускателя, реле	шт.	2 140	руб.
Замена сливной помпы	шт.	2 400	руб.
Замена соленоидного клапана	шт.	1 600	руб.
Замена термостата	шт.	2 400	руб.
Замена трубки дозатора	шт.	1 070	руб.
Замена ТЭН	шт.	2 400	
Контроль технологических параметров после ремонта	шт.	1 600	руб.
Протяжка всех магистралей	шт.	2 400	руб.
Ремонт двери,копола	шт.	3 200	руб.
Ремонт моющей помпы(переборка)	шт.	3 200	
Чистка бойлера (декальцинация)	шт.	3 500	
Чистка камеры и форсунок от отложений	шт.	3 200	
Ремонт кассового бокса	шт.	2 400	
Ремонт платы управления сложного технологического оборудования	шт.	3 200	
СВЧ-печи			
Замена высоковольтного диода, конденсатора	шт.	850	руб.
Замена лампы подсветки камеры	шт.	430	руб.
Замена магнетрона	шт.	1 200	
Замена предохранителя	шт.	270	руб.
Замена сенсерной панели	шт.	1 280	руб.
Замена слюдяного экрана	шт.		руб.
Замена трансформатора	шт.	1 200	
Протяжка узлов, контактов	шт.	1 070	руб.
Чистка от жира, нагара	шт.	1 600	
Холодильное оборудование			
Врезка клапана Шрёдера	шт.	1 140	руб.
Диагностика ледогенератора	шт.	1 600	руб.
Диагностика фризера	шт.	1 600	руб.
Диагностика шкафов холодильных/морозильных	шт.	1 350	
Замена ванны льдогенератора	шт.	1 600	
Замена гибкого ТЭН	шт.	1 600	
Замена клавиш, тумблера	шт.		руб.
Замена компрессора	шт.	4 960	
Замена компрессора от 3 до 5 кВт	шт.	4 640	руб.
Замена компрессора от 5 до 10 кВт	шт.	5 960	
Замена помпы	шт.	2 400	
Замена соленойдного клапана, ТРВ	шт.	3 440	
Замена термостата, термопары (датчика)	шт.	2 020	руб.
Замена уплотнителя дверей	шт.		руб.
Замена фильтра осушителя	шт.	2 020	
Замена электро - двигателя испарителя, конденсора	шт.	1 710	
Замена элементов приборов освещения в холодильных камерах,	шт.		руб.
Замена элементов управления (автоматов включения, реле, контакторов)	шт.	1 790	
Контроль технологических параметров после ремонта	шт.	1 600	
Настройка режимов работы лёдогенератора	шт.	1 600	
Настройка процессора	шт.	1 730	
Настройка работы терморегулирующего вентеля	шт.	4 000	
Троверка герметичности хладоновой системы с применением течеискателя		1 380	
Тротяжка узлов, электрических цепей	шт.	1 600	
Ремонт замка, ручки двери холодильной камеры, холодильной мебели	шт.	1 910	
Ремонт помпы	шт.	2 830	
	шт.	1 910	
Чистка конденсатора механически			
	IIIT	7 400	
Чистка конденсатора механически Чистка конденсатора, компрессора, приборов и аппаратов холодильной	шт.	2 400	руб.
	шт.	3 200	

Электрические плиты, грили, жарочные поверхности, блинницы,			
мармиты, сковороды, духовые шкафы, теппо Демонтаж/монтаж помпы	шт.	1 700	руб
Диагностика блинницы	шт.		руб.
Диагностика гриля для кур	шт.	1 600	
Вамена жарочной поверхности на блиннице	шт.		руб.
Замена конфорки	шт.	1 280	
Замена концевого выключателя двери	шт.	1 600	
Замена моторедуктора в настольном гриле	шт.	1 600	
Замена переключателей режимов, таймера	шт.		руб.
Замена стеклянных дверей	шт.		руб.
Замена термостата, регулятора мощности	шт.	1 210	
Замена термостойкой лампы подсветки	шт.		руб.
Замена ТЭН духовки (конфорки)	шт.	1 600	
Контроль технологических параметров (t) после ремонта	шт.	1 210	
Протяжка узлов и механизмов	шт.	1 210	
Ремонт платы управления индукционной плиты	шт.	1 600	
Ремонт силовой платы индукционной плиты	шт.	1 700	
Электрические фритюрницы, водонагреватели, пароварки,		1.00	pyo.
Диагностика	шт.	800	руб.
Замена (ремонт) блока управления	шт.	1 600	
Замена крана	шт.		руб.
Замена переключателя режимов	шт.		руб.
Замена пускателя, реле	шт.		руб.
замена пускателя, реле Замена соленойдного клапана	шт.		руб.
			руб.
Вамена термостата, регулятора мощности Вамена ТЭН (группы)	ШТ. ШТ.		руб.
Контроль технологических параметров (t) после ремонта	ШТ.		руб.
Общая протяжка аппарата /	ШТ.	1 600	
/даление накипи, жира химическим методом	ШТ.	1 600	
/даление накипи, жира, нагара механическим способом	ШТ.	1 600	pyo.
Электрические фритюрницы, водонагреватели, пароварки,		4.000	_
Диагностика автомат. фритюра	шт.	1 000	
Замена пружины фронтальной Henny Penny	шт.	1 600	
Гехническое обслуживание TurboChef	шт.	2 400	
Нистка Henny Penny	шт.	2 400	
- Нистка механическая клипсатора	шт.	1 600	
- Нистка накипи мех.способом	шт.	2 400	_
- Нистка фритюра - Настка фритюра	шт.	2 400	руб.
Электромеханическое оборудование 220В			
миксеры.блендеры.мясорубки.тестомесы.картофелечистки и пр.)		222	_
Диагностика электромеханического оборудования	шт.		руб.
Замена двигателя	шт.	2 400	
Замена подшипников, сальников в одном моторе, редукторе, узле	ШТ.	1 730	
Вамена ремкомплекта, резиновой муфты	ШТ.		руб.
Замена ремня слайсера	шт.	1 070	
Вамена, ремонт блока управления, электронной платы	шт.	1 700	
Натяжение цепи, ремня	шт.		руб.
Ремонт двигателя	шт.	10 470	
łистка скрытых полостей	шт.	1 600	руб.
Электромеханическое оборудование 380В			
миксеры блендеры мясорубки тестомесы картофелечистки и пр.)			
Замена двигателя	шт.	4 800	руб.
Вамена подшипников, сальников в одном моторе, редукторе, узле	шт.	3 260	руб.
Банковское оборудование (детекторы, счетчики банкнот и монет,			
потировшики, сложное ранковское орору Зиагностика автоматического детектора валют	шт.	800	руб.
Јиагностика двухкарманного сортировщика банкнот, купюросчетной	шт.	1 600	
лашины с полной детекцией]иагностика купюросчетной/монетосчетной машины	шт.	900	руб.
циагностика просмотрового детектора валют	ШТ.		руб.
Вамена внутреннего ПО двухкарманного сортировщика банкнот	ШТ.	1 600	
Вамена внутреннего ПО счетчика банкнот	ШТ.		руб.
Замена двигателя на купюросчетной/монетосчетной машине	ШТ.	1 400	
Вамена деталей тракта прохождения монет на монетосчетной машине	шт.	2 400	
Замена ИК-камеры в просмотровых детекторах валют	шт.		руб.
Замена платы управления в просмотровых детекторах валют	шт.		руб.
Замена платы/блока/датчика детектора валют	шт.		руб.

Замена подающих роликов и роликов тракта автоматического детектора	шт.	800 руб.
Замена расходных материалов на двухкарманном сортировщике банкнот	шт.	1 600 руб.
Замена расходных материалов на купюросчетной/монетосчетной машине	шт.	1 070 руб.
Замена ЭЛТ/ЖК монитора в просмотровых детекторах валют	шт.	800 руб.
Калибровка и настройка автоматического детектора валют	шт.	800 руб.
Калибровка и настройка двухкарманного сортировщика банкнот	шт.	1 480 руб.
Калибровка и настройка купюросчетной/монетосчетной машины	шт.	800 руб.
Калибровка и настройка ЭЛТ/ЖК монитора просмотрового детектора валют	шт.	800 руб.
Ремонт блока клавиатуры двухкарманного сортировщика банкнот	шт.	1 600 руб.
Ремонт блока питания двухкарманного сортировщика банкнот	шт.	4 800 руб.
Ремонт блока питания купюросчетной/монетосчетной машины	шт.	2 400 руб.
Ремонт блока ЭЛТ/ЖК в просмотровых детекторах валют	шт.	1 600 руб.
Ремонт ИК-камеры в просмотровых детекторах валют	шт.	800 руб.
Ремонт платы поджига УФ лампы	шт.	800 руб.
Ремонт платы управления автоматического детектора валют	шт.	1 600 руб.
Ремонт платы управления в просмотровых детекторах валют	шт.	1 600 руб.
Ремонт платы управления купюросчетной/монетосчетной машины	шт.	1 700 руб.
Техническое обслуживание автоматического детектора валют	шт.	640 руб.
Техническое обслуживание двухкарманного сортировщика банкнот	шт.	2 400 руб.
Техническое обслуживание купюросчетной/монетосчетной машины	шт.	1 210 руб.