



УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор ООО "Р-Консалт"
Фёдоров Н.А.

Редакция от 09.06.2025г.

ТАРИФЫ
на работы, осуществляемые в Сервисном центре

Номенклатура	Цена	Валюта
Услуги		
Услуги СЦ		
Банковское оборудование (детекторы, счетчики банкнот и монет, сортировщики, сложное банковское оборуд		
Диагностика автоматического детектора валют	900	руб.
Диагностика двухкарманного сортировщика банкнот, купюросчетной машины с полной летекиией	1 800	руб.
Диагностика купюросчетной/монетосчетной машины	900	руб.
Диагностика просмотрового детектора валют	900	руб.
Замена внутреннего ПО автоматического детектора валют	1 300	руб.
Замена внутреннего ПО двухкарманного сортировщика банкнот	1 800	руб.
Замена внутреннего ПО Магнер 150 (включая ПО)	5 350	руб.
Замена внутреннего ПО счетчика банкнот	900	руб.
Замена двигателя автоматического детектора валют	550	руб.
Замена двигателя на купюросчетной/монетосчетной машине	1 600	руб.
Замена деталей тракта прохождения монет на монетосчетной машине	2 700	руб.
Замена ИК-камеры в просмотровых детекторах валют	650	руб.
Замена платы управления в просмотровых детекторах валют	500	руб.
Замена платы/блока/датчика автоматического детектора валют	950	руб.
Замена платы/блока/датчика двухкарманного сортировщика банкнот	1 250	руб.
Замена платы/блока/датчика детектора валют	950	руб.
Замена платы/блока/датчика купюросчетной/монетосчетной машины	1 150	руб.
Замена ПО детекторов банкнот Moniron, PRO CL200	2 800	руб.
Замена подающих роликов и роликов тракта автоматического детектора валют	900	руб.
Замена расходных материалов на двухкарманном сортировщике банкнот	1 800	руб.
Замена расходных материалов на купюросчетной/монетосчетной машине	1 200	руб.
Замена сбрасывающих и разделительных роликов	1 750	руб.
Замена ЭЛТ/ЖК монитора в просмотровых детекторах валют	900	руб.
Калибровка и настройка автоматического детектора валют	900	руб.
Калибровка и настройка двухкарманного сортировщика банкнот	1 700	руб.
Калибровка и настройка купюросчетной/монетосчетной машины	900	руб.
Калибровка и настройка ЭЛТ/ЖК монитора просмотрового детектора валют	900	руб.
Ремонт блока детекции двухкарманного сортировщика банкнот	2 650	руб.
Ремонт блока клавиатуры двухкарманного сортировщика банкнот	1 800	руб.
Ремонт блока питания двухкарманного сортировщика банкнот	5 400	руб.
Ремонт блока питания купюросчетной/монетосчетной машины	2 700	руб.
Ремонт блока ЭЛТ/ЖК в просмотровых детекторах валют	1 800	руб.
Ремонт ИК-камеры в просмотровых детекторах валют	900	руб.
Ремонт платы поджига УФ лампы	900	руб.
Ремонт платы управления автоматического детектора валют	1 800	руб.
Ремонт платы управления в просмотровых детекторах валют	1 800	руб.
Ремонт платы управления купюросчетной/монетосчетной машины	1 950	руб.
Техническое обслуживание автоматического детектора валют	750	руб.
Техническое обслуживание двухкарманного сортировщика банкнот	2 700	руб.
Техническое обслуживание купюросчетной/монетосчетной машины	1 400	руб.
Техническое обслуживание счетчика монет	1 700	руб.
Весовое оборудование (весы электронные, весы с печатью)		
Ввод в эксплуатацию весов с печатью этикеток	1 800	руб.
Диагностика электронных весов с печатью этикеток	1 000	руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания до 30 кг	900	руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания от 31 кг до 600 кг	900	руб.
Диагностика электронных весов с пределом взвешивания свыше 600 кг	1 000	руб.

Замена блока индикации электронных весов	900	руб.
Замена блока клавиатуры электронных весов	900	руб.
Замена блока питания электронных весов	900	руб.
Замена блока управления электронных весов	900	руб.
Замена внутреннего ПО электронных весов	500	руб.
Замена кабеля концентратора	900	руб.
Замена принтера на весах с печатью этикеток	1 650	руб.
Замена тензодатчика	900	руб.
Замена термоголовки весов с печатью этикеток	1 200	руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания до 30 кг	500	руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания от 31 до 600 кг	1 000	руб.
Калибровка электронных весов с пределом взвешивания свыше 600 кг	1 800	руб.
Монтажные и пусконаладочные работы весов промышленных	6 750	руб.
Подготовка весов с печатью этикеток к поверке (после ремонта), включая ввод в	1 300	руб.
Подготовка палетных весов к поверке (после ремонта), включая ввод в эксплуатацию СИ	1 670	руб.
Подготовка электронных весов к поверке (после ремонта), включая ввод в эксплуатацию СИ	780	руб.
Программирование настроек весов с печатью этикеток	900	руб.
Программирование ПЛУ	80	руб.
Ремонт блока индикации весов с печатью этикеток	2 050	руб.
Ремонт блока индикации/управления электронных весов	2 700	руб.
Ремонт блока клавиатуры электронных весов	1 800	руб.
Ремонт блока питания весов с печатью этикеток	2 700	руб.
Ремонт блока питания электронных весов	1 800	руб.
Ремонт основной платы весов с печатью этикеток	3 600	руб.
Ремонт принтера весов с печатью этикеток	3 600	руб.
Ремонт тензодатчика	1 400	руб.
Чистка весов	1 800	руб.
Денежные ящики		
Замена замка денежного ящика	900	руб.
Ремонт денежного ящика	1 800	руб.
Кассовое оборудование (пассивные КKM, ФР, ЧПМ, ПД)		
Вв. в эксплуатацию КKM/ЧПМ	1 100	руб.
Диагностика КKM, ЧПМ	900	руб.
Доработка Эвотора до 5i (эквайринг)	3 750	руб.
Замена (чистка) клавиатуры	600	руб.
Замена АКБ	500	руб.
Замена батарейки контроллера фискальной части	1 200	руб.
Замена батарейки на системном модуле	500	руб.
Замена блока USB	800	руб.
Замена блока индикации	600	руб.
Замена блока питания	600	руб.
Замена блока ФН	1 000	руб.
Замена внутреннего ПО ККТ	960	руб.
Замена внутреннего ПО с перерегистрацией	1 500	руб.
Замена внутреннего ПО с перерегистрацией для пассивных ККТ	3 600	руб.
Замена интерфейсной платы	2 350	руб.
Замена конвертора питания	650	руб.
Замена модуля эквайринга	1 050	руб.
Замена основной платы	800	руб.
Замена печатающей головки (принтера)	1 000	руб.
Замена планшета на смарт-терминале Эвотор	1 800	руб.
Замена предохранителей	400	руб.
Замена разъема питания 24V	350	руб.
Замена системного модуля	650	руб.
Консультация по работе с ККТ	640	руб.
Настройка облачной фискализации вендингового аппарата	2 800	руб.
Обновление ОС ККТ	850	руб.
Обновление ПО планшета ЭВОТОР	500	руб.
Обучение кассира-операциониста работе на ККТ Онлайн	1 800	руб.
Пайка системного модуля	650	руб.
Перерегистрация ККТ	1 050	руб.
Перерегистрация СТ Эвотор (горячая замена)	2 250	руб.
Программирование заголовка/настроек ККТ	900	руб.
Программирование тарифов	550	руб.
Программирование товаров и услуг (за единицу)	150	руб.
Разблокирование ККТ	800	руб.
Распайка интерфейсного кабеля	650	руб.
Ремонт блока индикации	1 800	руб.

Ремонт блока питания	1 800	руб.
Ремонт отрезчика	1 900	руб.
Ремонт платы управления	3 600	руб.
Ремонт принтера (замена шестерен, приводов)	1 800	руб.
Снятие различных фискальных отчетов	500	руб.
Снятие фискальных отчетов для снятия с учета	900	руб.
Технологическое обнуление ККТ	800	руб.
Установка коммуникационного модуля	1 800	руб.
Чистка долговременной памяти	1 800	руб.
Чистка ККТ	1 300	руб.
Оборудование автоматизации		
POS-системы		
Восстановление информации (за 1 час)	1 800	руб.
Диагностика HDD	900	руб.
Диагностика POS-терминала	1 000	руб.
Диагностика ридера магнитных карт	900	руб.
Замена HDD	900	руб.
Замена БП	900	руб.
Замена материнской платы POS-терминала	900	руб.
Замена платы расширения	900	руб.
Изготовление разветвителя com-портов	900	руб.
Конфигурирование настроек BIOS	650	руб.
Ремонт БП	2 700	руб.
Ремонт жесткого диска	1 800	руб.
Ремонт клавиатуры и картридера	1 800	руб.
Ремонт материнской платы	3 850	руб.
Ремонт платы расширения	1 950	руб.
Установка ОС для Pos	1 850	руб.
Чистка POS-терминала	1 050	руб.
Дисплей покупателя		
Диагностика дисплея покупателя	900	руб.
Замена основной платы	900	руб.
Ремонт основной платы	1 800	руб.
Источники бесперебойного питания (ИБП)		
Замена АКБ ИБП	850	руб.
Ремонт платы ИБП	2 700	руб.
Картридеры		
Замена магнитной головки	900	руб.
Замена основной платы картридера	600	руб.
Ремонт платы картридера	1 950	руб.
Клавиатуры		
Диагностика клавиатуры	900	руб.
Замена внутреннего ПО клавиатуры	900	руб.
Ремонт платы	1 950	руб.
Мониторы, touch-мониторы		
Диагностика touch-монитора, монитора	900	руб.
Замена LCD матрицы	1 100	руб.
Замена touch-панели	1 050	руб.
Замена ламп подсветки	1 100	руб.
Калибровка touch-панели	750	руб.
Ремонт платы монитора	2 100	руб.
Сканеры ШК, ТСД		
Диагностика беспроводного сканера ШК	1 100	руб.
Диагностика сканера ШК	900	руб.
Диагностика ТСД	1 200	руб.
Замена внутреннего ПО сканера/ТСД/принтеров	500	руб.
Замена индикатора ТСД	900	руб.
Замена основной платы сканера ШК	1 000	руб.
Замена основной платы ТСД	1 050	руб.
Замена соединительных шлейфов	900	руб.
Замена стекла/корпусных деталей	550	руб.
Замена считывающего оптического модуля	1 000	руб.
Программирование настроек	550	руб.
Ремонт платы сканера ШК/ТСД	1 950	руб.
Чековые принтеры, принтеры ШК		
Диагностика принтера чеков/этикеток	900	руб.
Замена автоотрезчика	1 200	руб.
Замена внутреннего ПО принтера	500	руб.

Замена датчика интервала этикетки принтера ШК	900	руб.
Замена основной платы принтера	650	руб.
Замена печатающего вала	1 000	руб.
Замена печатающей головки	1 000	руб.
Настройка датчика интервала этикетки принтера ШК	500	руб.
Ремонт основной платы принтера	1 800	руб.
Чистка основной платы	2 700	руб.
Чистка принтера	1 800	руб.
Общие позиции		
Актуализация данных в АтолКонект	300	руб.
Восстановление контактов в единице оборудования	1 010	руб.
Выезд специалиста	2 250	руб.
Диагностика с мелким ремонтом	1 650	руб.
Диагностика счетчика числа посетителей	1 000	руб.
Диагностика технологического оборудования	1 600	руб.
Доставка груза СЦ	1 380	руб.
Замена клавиш, выключателя, кнопки (за единицу)	500	руб.
Замена контакта, наконечника (за единицу)	100	руб.
Замена корпусных деталей/элементов	900	руб.
Замена лампы	500	руб.
Замена трансформатора	900	руб.
Изготовление кабеля	750	руб.
Изготовление переходника	500	руб.
Механический ремонт без замены запчастей	1 800	руб.
Настройка оборудования	1 600	руб.
Настройка разрешительного режима	2 250	руб.
Перемотка обмоток электродвигателя	4 500	руб.
Перерегистрация ЛК (смена аккаунта)	500	руб.
Ремонт кабеля	500	руб.
Сервисное обслуживание электрооборудования	1 800	руб.
Транспортные расходы за 1 км от СЦ	50	руб.
Удаленная работа специалиста СЦ (за 1 нормо-час)	1 800	руб.
Хранение оборудование в СЦ (сутки)	14	руб.
Хранение оборудования	14	руб.
Чистка	900	руб.
Технологическое оборудование (тепловое, холодильное, моеющее, обрабатывающее, упаковочное и пр.)		
Вакуумные машины, упаковщики		
Диагностика вакуумного упаковщика	1 000	руб.
Диагностика запайщика	400	руб.
Дозаправка маслом, замена масла	800	руб.
Замена амортизатора крышки упаковщика	1 100	руб.
Замена вакуумного насоса	4 650	руб.
Замена клапана, фильтра	1 450	руб.
Замена нагревателя	700	руб.
Замена пружины	500	руб.
Замена тефлоновой ленты	500	руб.
Замена уплотнителя крышки упаковщика	1 100	руб.
Замена электронной платы, блока управления	1 100	руб.
Контроль технических параметров после ремонта	1 100	руб.
Переборка магистралей, чистка фильтров	2 700	руб.
Регулировка прилегания купола	700	руб.
Ремонт блока управления вакуумных упаковщиков	5 400	руб.
Ремонт блока управления запайщика	1 200	руб.
Ремонт упаковщика-этикетировщика DIGI	5 400	руб.
Чистка клипсатора механически	1 300	руб.
Вв. в эксплуатацию посудомоечных машин	12 000	руб.
Кофемашины Saeco, Spidem		
Восстановление изоляции кабелей	900	руб.
Восстановление контакта	600	руб.
Диагностика	900	руб.
Замена крана пар-вода	1 050	руб.
Замена микровыключателя	950	руб.
Замена сетевого кабеля	900	руб.
Замена термодатчика	900	руб.
Настройка дозирования кофе	850	руб.
Очистка внутренних полостей	650	руб.
Очистка от накипи (автоматический режим)	1 800	руб.

Переборка помпы	1 800	руб.
Переборка электроклапана	1 800	руб.
Регулировка помола	600	руб.
Ремонт заварочного узла	950	руб.
Ремонт платы управления кофемашины	1 800	руб.
Ремонт электродозатора	900	руб.
Техническое обслуживание Trevi, Vienna, Royal	1 500	руб.
ТО при ремонте полуавтоматических кофемашин	950	руб.
Пароконвектоматы		
Ввод в эксплуатацию пароконвектомата АБАТ	17 100	руб.
Ввод в эксплуатацию шкафа пекарского АБАТ	9 000	руб.
Диагностика пароконвектомата	2 700	руб.
Замена вентилятора охлаждения электроники	1 200	руб.
Замена воздушного фильтра	500	руб.
Замена крыльчатки мотора	3 600	руб.
Замена лампы подсветки камеры	500	руб.
Замена насоса парогенератора	3 150	руб.
Замена пускателя, реле	1 350	руб.
Замена таймера пароконвектомата	900	руб.
Замена таймера, переключателя	1 750	руб.
Замена термостата, регулятора мощности, датчика	1 750	руб.
Замена уплотнения двери пароконвектомата	1 200	руб.
Замена электронной платы	1 950	руб.
Колибровка, перезапуск конвектомата	2 700	руб.
Контроль технологических параметров после ремонта	1 800	руб.
Механическая декальцинация бойлера и магистралей	4 300	руб.
Программирование настроек и параметров	1 800	руб.
Химическая декальцинация бойлера и магистралей	3 600	руб.
Чистка насоса парогенератора	2 700	руб.
Чистка пароконвектомата	1 000	руб.
Попкорн, начос, сахарная вата, хотдог		
Замена термостатов (до 3х на единицу оборудования) в котле, витрине, гриле	2 700	руб.
СВЧ-печи		
Замена (ремонт) блока микровыключателей двери	1 750	руб.
Замена высоковольтного диода, конденсатора	1 000	руб.
Замена магнетрона	1 350	руб.
Замена предохранителя	350	руб.
Замена сенсерной панели	1 450	руб.
Замена слюдяного экрана	900	руб.
Замена трансформатора	1 350	руб.
Протяжка узлов, контактов	1 200	руб.
Чистка от жира, нагара	1 800	руб.
Холодильное оборудование		
Вакуумирование вистемы	900	руб.
Ввод в эксплуатацию технологического оборудования	3 400	руб.
Ввод в эксплуатацию холодильной витрины АБАТ	9 000	руб.
Ввод в эксплуатацию шкафа морозильного АБАТ	7 800	руб.
Ввод в эксплуатацию шкафа холодильного/морозильного/шоковой заморозки	1 800	руб.
Врезка клапана Шрёдера	1 140	руб.
Диагностика ледогенератора	1 800	руб.
Диагностика фризера	1 800	руб.
Диагностика шкафов холодильных/морозильных	1 550	руб.
Замена ванны льдогенератора	1 800	руб.
Замена гибкого ТЭН	1 800	руб.
Замена замка, ручки двери холодильной камеры, холодильной мебели	2 150	руб.
Замена капиллярной трубки (с разборкой корпуса испарителя)	3 350	руб.
Замена клавиш, тумблера	350	руб.
Замена компрессора	5 600	руб.
Замена компрессора от 3 до 5 кВт	5 200	руб.
Замена компрессора от 5 до 10 кВт	6 700	руб.
Замена помпы	2 700	руб.
Замена соленойдного клапана, TRV	3 900	руб.
Замена термостата, термопары (датчика)	2 300	руб.
Замена ТЭН, ПЭН испарителя, поддона испарителя, дренажной системы	2 700	руб.
Замена уплотнителя дверей	900	руб.
Замена фильтра осушителя	2 300	руб.
Замена электро - двигателя испарителя, конденсора	1 950	руб.
Замена элементов приборов освещения в холодильных камерах, холодильной мебели	900	руб.

Замена элементов управления (автоматов включения, реле, контакторов)	2 050	руб.
Контроль технологических параметров после ремонта	1 800	руб.
Настройка режимов работы лёдогенератора	1 800	руб.
Настройка процессора	1 950	руб.
Настройка работы терморегулирующего вентеля	4 500	руб.
Проверка герметичности хладоновой системы с применением течеискателя	1 550	руб.
Протяжка узлов, электрических цепей	1 800	руб.
Ремонт замка, ручки двери холодильной камеры, холодильной мебели	2 150	руб.
Ремонт комби фризера	1 600	руб.
Ремонт помпы	3 200	руб.
Чистка конденсатора механически	2 150	руб.
Чистка конденсатора, компрессора, приборов и аппаратов холодильной системы (агрегат встроенный (одно	2 700	руб.
Чистка ледогенератора от отложений (с разборкой)	3 600	руб.
Чистка, восстановление, дренажной системы холодильной камеры, холодильной мебели	1 950	руб.
Электрические плиты, грили, жарочные поверхности, блинницы, мармиты, сковороды, духовые шкафы, тепло		
Ввод в эксплуатацию духовых шкафов	2 800	руб.
Ввод в эксплуатацию конвекционной печи	1 800	руб.
Ввод в эксплуатацию печи для пиццы	1 800	руб.
Ввод в эксплуатацию расстоечных шкафов	2 050	руб.
Демонтаж/монтаж помпы	1 950	руб.
Диагностика блинницы	1 000	руб.
Диагностика гриля для кур	1 800	руб.
Замена жарочной поверхности на блиннице	900	руб.
Замена конфорки	1 450	руб.
Замена концевого выключателя двери	1 800	руб.
Замена моторедуктора в настольном гриле	1 800	руб.
Замена переключателей режимов, таймера	1 000	руб.
Замена петли (контрпетли) двери духовки	1 750	руб.
Замена стеклянных дверей	900	руб.
Замена термостата, регулятора мощности	1 400	руб.
Замена термостойкой лампы подсветки	1 000	руб.
Замена ТЭН духовки (конфорки)	1 800	руб.
Замена уплотнителя двери	1 150	руб.
Контроль технологических параметров (t) после ремонта	1 400	руб.
Протяжка узлов и механизмов	1 400	руб.
Разборка технологического оборудования	5 200	руб.
Ремонт платы управления индукционной плиты	1 800	руб.
Ремонт силовой платы индукционной плиты	1 950	руб.
Сборка технологического оборудования	5 200	руб.
Электрические фритюрницы, водонагреватели, пароварки, кипяtilьники, котлы		
Диагностика	900	руб.
Замена (ремонт) блока управления	1 800	руб.
Замена крана	650	руб.
Замена переключателя режимов	900	руб.
Замена пускателя, реле	900	руб.
Замена соленойдного клапана	900	руб.
Замена термостата, регулятора мощности	900	руб.
Замена ТЭН (группы)	900	руб.
Контроль технологических параметров (t) после ремонта	900	руб.
Общая протяжка аппарата	1 800	руб.
Удаление накипи, жира химическим методом	1 800	руб.
Удаление накипи, жира, нагара механическим способом	1 800	руб.
Электрические фритюрницы, водонагреватели, пароварки, кипяtilьники, котлы		
Диагностика автомат. фритюра	1 150	руб.
Замена пружины крышки Henny Penny	5 050	руб.
Замена пружины фронтальной Henny Penny	1 800	руб.
Замена сервомотора	3 500	руб.
Ремонт сервомотора	13 000	руб.
Техническое обслуживание TurboChef	2 700	руб.
Чистка Henny Penny	2 700	руб.
Чистка механическая клипсатора	1 800	руб.
Чистка накипи мех.способом	2 700	руб.
Чистка фритюра	2 700	руб.
Электромеханическое оборудование 220В (миксеры,блендеры,мясорубки,тестомесы,картофелечистки и пр.)		

Ввод в эксплуатацию миксера/ блендера/ мясорубки/ тестомеса	1 800	руб.
Диагностика электромеханического оборудования	900	руб.
Замена двигателя	2 700	руб.
Замена подшипников, сальников в одном моторе, редукторе, узле	1 950	руб.
Замена ремкомплекта, резиновой муфты	900	руб.
Замена ремня слайсера	1 200	руб.
Замена, ремонт блока управления, электронной платы	1 950	руб.
Натяжение цепи, ремня	900	руб.
Ремонт двигателя	10 470	руб.
Чистка скрытых полостей	1 800	руб.
Электромеханическое оборудование 380В (миксеры,блендеры,мясорубки,тестомесы,картофелечистки и пр.)		
Ввод в эксплуатацию котла электрического пищеварочного Абат	15 000	руб.
Замена двигателя	5 400	руб.
Замена подшипников, сальников в одном моторе, редукторе, узле	3 700	руб.